

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ที่ 1/2569

7 เมษายน 2569

ตามที่ปรากฏภาพเคลื่อนไหวในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีบุคคลหนึ่งลงบนพื้นถนนที่มีสภาพเป็นหลุมบ่อ ด้านหน้ารถจักรยานยนต์ เนื่องจากอากาศก่อให้เกิดความเข้าใจว่า นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ปล่อยปละละเลยไม่ดูแลบำรุงรักษาถนนชำรุด ก่อให้บุคคลดังกล่าวประสบอุบัติเหตุ



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังปัญหาจากประชาชนที่พักอาศัยบริเวณ ใกล้เคียง ณ ถนนสายล่าง (ทางไปสระบัว/บ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสะท้อน) พบว่าถนนมีสภาพชำรุดเป็นหลุมบ่อหลายจุด แต่เนื่องจากทางสาธารณะดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน จึงประสานงานขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีปรับปรุงซ่อมแซม ถนนดังกล่าวตามอำนาจหน้าที่แล้ว เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัย โดยจะเร่งติดตาม การดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
www.tasaton.go.th

11/1 หมู่ที่ 2
ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

โทรศัพท์: 0 - 7738 - 0690
อีเมล: saraban@tasaton.go.th